

令和2年度 橋梁調査 点検探査 診断例

福島県福島市




全景



ひび割れ幅画像取り込み中



鉄筋探査中



調査・点検・診断者: 置賜建設(株)

置賜建設株式会社 環境事業部